



Estado de Minas Gerais
Câmara Municipal de Araporã



INDICAÇÃO Nº 041/2023

SENHOR PRESIDENTE
NOBRES PARES

REULER CARDOSO PEREIRA, vereador desta Casa, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, vem respeitosamente SOLICITAR à Senhora Prefeita do município de Araporã, que através do setor competente, atenda a seguinte **INDICAÇÃO**:

❖ **QUE SEJA FEITO REPARO-INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E A CONSTRUÇÃO DE UMA ROTATÓRIA NO BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS.**

JUSTIFICATIVA

A Rua dos Angicos, mão dupla, acesso à ENTRADA/SAÍDA, do bairro Jardim das Palmeiras, vai de encontro com 1(uma) rua de duplo sentido e 2(duas) Avenidas. Tendo como ponto de referência, saindo da Rua Angicos para adentrar à Avenida João Ferreira da Costa, em seu sentido Norte, que dá acesso ao Lago Bem Viver, ponto turístico da cidade de Araporã, da qual recebe visitantes com o intuito de prestigiar o belíssimo local, elevando o número de veículos que por ali trafegam;

Em seu sentido sul, além da Avenida não estar concluída, encontra-se localizado o Centro de Serviços Urbanos, que tem um grande fluxo de entrada e saída de maquinário e veículos pesados;

Mantendo a referência mencionada, temos à direita da Rua Angicos, a Avenida das Palmeiras, que dá acesso ao CEMEI Antônio Rabelo, na qual circulam pais, alunos, funcionários, dentre outros, a pé, de bicicleta, carro, motos etc.

À esquerda está a Rua Belarmino José de Farias, mão dupla, que dá acesso ao centro da cidade.

Estudo mostra que rotatória reduz em 60% o índice de acidentes, conforme informa o comandante da GCM Catarina Nanini:

O número de acidentes de trânsito em Itapetininga (SP) caiu 60% este ano após a construção de rotatórias no município, segundo a Guarda Civil Municipal (GCM). O levantamento aponta que, de 2015 para 2016, os índices caíram após a construção de novos sete dispositivos, principalmente na região da Vila Rio Branco. "Aqui é um local de grande trânsito de veículos e os veículos cruzavam um na frente do outro. Tínhamos muitas colisões laterais e frontais. Hoje não. Hoje cada pessoa pega o sentido de circulação que deseja de forma segura",

informa a comandante da GCM Catarina Nanini. (g1. globo.com/São Paulo, 2016).

RECEBEMOS
EM 08/11/2023

É notório o grande fluxo de pedestre e veículos que trafegam por esse trecho, moradores relatam momentos de pânico e apreensão, ao transitar por esta área, pois o risco de acidente ao trafegar por



Estado de Minas Gerais
Câmara Municipal de Araporã



estas vias é altíssimo, fazendo-se necessário a construção de uma rotatória no local, para melhor harmonia e segurança no trânsito.

O local em questão possui iluminação precária, e com a falta desta, e a ausência da rotatória no local aumentar ainda mais o risco de ocorrência de acidentes, além de contribuir para que este local torne-se propício a ações criminosas; A fim de trazer segurança a toda população e necessário que seja feito o reparo-instalação da iluminação como a construção da rotatória.

Certo do atendimento da solicitação renovo os votos de mais elevada estima e consideração e me coloco à disposição para trabalharmos em conjunto pelo nosso município.

Nestes Termos
Pede Deferimento

REULER CARDOSO PEREIRA
Vereador Autor

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Araporã, em **31 de Outubro de 2023**.